


HINWEISE ZUR IDENTIFIZIERUNG UND ENTSORGUNG VON VERPACKUNGEN

Unter Beachtung der EU-Richtlinien 2018/851 und EU2018/852, in Italien umgesetzt durch das GvD 152/06 und nachfolgende Änderungen, finden Sie nachstehend Hinweise zur Identifizierung der Abfälle aus unseren Verpackungen.
 Für eine ordnungsgemäße Abfallentsorgung wird empfohlen, die Vorgaben zur getrennten Sammlung Ihrer Gemeinde zu beachten.

Verpackungsart	Material	Umweltkennzeichnung	Symbol	Hinweise zur Getrenntsammlung	Aussehen
UMREIFUNGSBAND POLYPROPYLEN	POLYPROPYLEN	PP 1		KUNSTSTOFF	
STRETCHFOLIE	POLYETHYLEN NIEDRIGER DICHT	LDPE 4		KUNSTSTOFF	
LUFTPOLSTERFOLIE	POLYETHYLEN NIEDRIGER DICHT	LDPE 4		KUNSTSTOFF	
SÄCKE UND TRANSPARENTE BEUTEL	POLYETHYLEN NIEDRIGER DICHT	LDPE 4		KUNSTSTOFF	
VERPACKUNGSKLEBEBAND	PVC	PVC 3		KUNSTSTOFF	
PLATTEN, STÄRKEN UND EINLAGEN AUS POLYSTYROL	EXPANDIERTES POLYSTYROL	PS 6		KUNSTSTOFF	
SCHAUMBEUTEL	BEUTEL: HDPE 02 PU-SCHAUM: 7 SONSTIGE	HDPE 02 7 SONSTIGE		KUNSTSTOFF	
KABELBINDER	POLYAMID	PA 7		KUNSTSTOFF	
KARTONS, EINLAGEN UND STÄRKEN AUS KARTON	WELLPAPPE	PAP 20		PAPIER	
PAPIERKLEBEBAND	PAPIER	PAP 22		PAPIER	
SCHRAUBEN	STAHL	FE 40		METALLE	

Verpackungsart	Material	Umweltkennzeichnung	Symbol	Hinweise zur getrennten Sammlung (Abfalltrennung)	Aussehen
KLAMMERN VERKUPFERTE ODER VERZINKTE NÄGEL	STAHL	FE 40		METALLE	
WANKEL E METALLPROFILE	STAHL	FE 40		METALLE	
Schutzfolie für Edelstahl	Polyethylen niedriger Dichte	LDPE 4		Kunststoff	
Schutzfolie für Plexiglas	Polyethylen niedriger Dichte	LDPE 4		Kunststoff	
Verpackungskisten, Paletten und Holzdistanzstücke aus Holz	Holz	FOR 50		Holz	